


监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号: 025

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.28	检查地点	交运集团
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、一号车间棉条焊接、支撑加固。 二、4号屋面放线、接线柜装表。		
存在问题	一号车间灭火器为交运提供、部分灭火器使用与未使用的放在一起、未及时更换,给防火工作带来隐患。		
整改要求	要求下午上班前及时更换		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.5.28
整改情况	已对所有灭火器进行检查。 空瓶的已全部更换 整改负责人:  日期 5.28		
复查意见	经检查已全部更换 复查人:  日期 5.28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。