

监理检查记录表

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号：027

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.6.4.	检查地点	-号车间.
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1.井车间加固进行中,工人方人,曲臂升降车两台,现场灭火器用品齐全,防火布覆盖.		
存在问题	防火水桶用水偏少,只有半桶,离层护人员位置偏远.		
整改要求	现场及时加满,看护到那里带到那里.		
检查人	程强强	施工项目部 签收人/日期	陈后德 2019.6.4
整改情况	已全部添加到位. 水桶与看护人员不超1米. 整改负责人:毛永奇 日期6.4		
复查意见	已全部整改 复查人:程强强 日期2019.6.4		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。