




监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号: 028

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.6.8	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区 1-3# 施工队 10 人, 主要进行放线、桥架整改、箱变安装。		
存在问题	梯底放线至梯面处未用滑轮, 与钢构铁皮易产生破损。		
整改要求	立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.6.8
整改情况	已现场整改。 整改负责人: 何正跃, 日期: 6.8		
复查意见	已整改到位。 复查人:  日期: 2019.6.8		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。