


监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号: 029

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.6.11	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查楼面及车间施工安全情况。 楼面施工10人。		
存在问题	1. 工人未戴安全帽。 2. 现场没带防暑药品。		
整改要求	1. 立即取回安全帽。 2. 立即把办公室的防暑药拿来现场		
检查人		施工项目部 签收人/日期	陈君德 2019.6.11
整改情况	已完成监理检查要求		
	整改负责人: 何亚斌 日期: 2019.6.11		
复查意见	符合安全要求		
	复查人:  日期: 2019.6.11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。