




监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号: 020

施工单位	安徽 建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.6.14	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	检查楼面施工情况, 2号立式桥架施工、逆变器线、付桥架制作		
存在问题	付桥架内侧自攻螺丝有数个未切除, 易破坏电缆		
整改要求	要求电磨光机全部磨平凸出丝钉		
检查人		施工项目部 签收人/日期	陈, 居德 2019.6.14
整改情况	已打磨完成整改		
	整改负责人:  日期 19.6.14		
复查意见	经检查, 已全部整改		
	复查人:  日期 2019.6.14		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。