

监理检查记录表

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光电项目

编号：001

施工单位	安徽三三建设工程有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2019.3.6		检查地点	屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	一、安全防护临时设施施工，间距支撑太长，个别人员未穿反光背心。			
存在问题	临时防护需增加，反光背心未穿			
整改要求	需现场整改			
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	陈石强 2019.3.6	
整改情况	已整改 整改负责人：陈石强 日期 2019.3.6			
复查意见	整改合格 复查人：胡学东 日期 2019.3.6			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

