


监理检查记录表

工程名称：蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：001

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年03月28日	检查地点	19#屋顶
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<p>为认真落实安全生产管理要求，结合春季特点，决定在全站区域内全面开展春季安全生产大检查，确保年度安全生产目标实现，监理项目部主要检查以下要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 施工现场的生产生活用电、机械、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查； 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求； 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况； 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求； 5) 对施工现场临时接地情况。 		
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屋顶彩钢瓦安全防护不到位，没有明显安全标识标牌； 2. 施工区域没有安全监护人员； 3. 配电箱里有杂物。 		
整改要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求做好安全防护及标识标牌； 2. 增加安全监护人员； 3. 配电箱里有杂物。 		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.7.28
整改情况	整改负责人： _____ 日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日		
复查意见	复 查 人： _____ 日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日		



安全监理例会



安全交底



临时配电箱内存在易燃杂物



安全网搭设不规范