

监理检查记录表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 14

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 07 月 25 日	检查地点	光伏区 (21#)
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	深入排查治理安全事故隐患, 确保人身、电网、设备安全, 针对目前持续高温, 检查施工单位高温天气作业保护措施, 确保迎峰度夏; 结合实际在全站范围内开展专项安全检查活动, 监理项目部主要检查以下要点: 1、重点检查现场作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素; 2、重点检查施工单位高温天气作业保护措施; 3、重点检查光伏区, 材料组合区施工用电是否存在安全隐患;		
存在问题	1. 现场防暑降温物品发放不足; 2. 21#施工电缆凌乱; 3. 三级配电箱内有杂物, 接地线接线错误。		
整改要求	1. 要求增加防暑用品发放量; 2. 对施工电缆进行整理; 3. 清理杂物, 纠正接线错误。		
检查人	张建忠	施工项目部 签收人/日期	汪少 2019.7.25
整改情况	已整改 整改负责人: 汪少 日期: 2019 年 7 月 25 日		
复查意见	现场已整改 复查人: 张建忠 日期: 2019 年 7 月 25 日		





配电箱有杂物、接地线接在零线上

整改



整理

灭火器未过期



现场检查