



监理检查记录表


工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号:


施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 05 月 08 日	检查地点	蔬菜区、水果区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为认真落实安全生产管理要求,在全站区域内全面开展安全生产大检查,杜绝事故发生,监理项目部主要检查以下要点: 1) 施工现场的生产生活用电、机械、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求; 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况; 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求; 5) 对施工现场安全落实情况。		
存在问题	1. 屋顶彩钢瓦安全防护不到位,没有明显安全标识标牌; 2、17#20#21#22#爬梯到屋面距离较远; 3、蔬菜区爬梯材质不符合要求,而且锈蚀严重; 4、个别施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	1. 按要求做好安全防护及标识标牌; 2. 爬梯加长; 3. 对爬梯进行加固或替换; 4. 立即佩戴安全帽。		
检查人	张建忠	施工项目部 签收人/日期	 2019.5.7
整改情况	整改负责人:  日期: 2019 年 5 月 7 日		
复查意见	  复查人:  日期: 2019 年 5 月 7 日		



爬梯踏步焊接不牢固



爬梯锈蚀严重



17#20#21#22#爬梯距屋面距离远



吊装带检查