


监理检查记录表

编号: 007


工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 06 月 04 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为认真落实安全生产管理要求,结合夏季特点,决定在全站区域内全面开展春季安全生产大检查,确保项目安全生产目标实现,监理项目部主要检查以下要点: 1) 施工现场的生产生活用电、机械、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求; 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况; 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求; 5) 对夏季施工措施落实。		
存在问题	1. 夏季施工措施不明显,给施工人员的劳保用品、防暑用品等落实不到位; 2. 现场部分施工人员不戴安全帽、高处作业人员安全带不系;		
整改要求	1. 尽快落实夏季安全施工措施; 2. 规范施工,施工现场戴安全帽,穿反光背心,高处作业人员必须系安全带;		
检查人	张立忠	施工项目部 签收人/日期	汪杰 2019.6.4
整改情况	部分已整改 整改负责人: 汪杰 日期: 2019 年 6 月 4 日		
复查意见	复 查 人: 张立忠 日期: 2019 年 6 月 4 日		





整改前安全带未系



整改后立即系安全带



监理现场巡视



施工现场监护