

# 监理检查记录表


工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 08

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 五洋电力建设股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019 年 06 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 检查地点            | 光伏区            |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                                                                             |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | <p>为认真落实安全生产管理要求, 结合夏季特点, 在全站区域内全面开展夏季安全生产大检查, 确保项目安全生产目标实现, 监理项目部主要检查以下要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 施工现场的生产生活用电、机械、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查;</li> <li>2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求;</li> <li>3) 施工作业人员安全防护用品使用情况;</li> <li>4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求;</li> <li>5) 对夏季施工措施落实。</li> </ol> |                 |                |
| 存在问题      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工用电不规范, 电缆没有架空, 影响市场人员、车辆通行;</li> <li>2. 现场施工工具摆放凌乱;</li> <li>3. 安全带挂扣位置太低。</li> </ol>                                                                                                                                                                          |                 |                |
| 整改要求      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工电缆架空敷设;</li> <li>2. 工具摆放整体;</li> <li>3. 安全带挂点高于头部。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                  |                 |                |
| 检查人       | 张圣忠                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | 江书 2019.6.15   |
| 整改情况      | <p>部分现场已整改</p> <p>整改负责人: 江书      日期: 2019 年 6 月 15 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                |
| 复查意见      | <p>问题已整改</p> <p>复查人: 张圣忠      日期: 2019 年 6 月 16 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                |







工具摆放凌乱



施工电缆影响人员、车辆通行



安全带挂点不规范



挂点整改后符合要求



监理现场检查



现场作业