


监理检查记录表

工程名称：蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目


编号：13

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 07 月 16 日	检查地点	光伏区 (17#)
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	深入排查治理安全事故隐患，确保人身、电网、设备安全，结合实际在全站范围内开展专项安全检查活动，监理项目部主要检查以下要点： 1、重点检查现场作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素； 2、重点检查作业现场内外围栏设置是否规范作业过程是否失去安全带保护、设施是否存在隐患； 3、光伏区，材料组合区施工用电是否存在安全隐患； 4、脚手架搭设是否规范。		
存在问题	1. 17#施工电缆凌乱； 2. 脚手架只有一个固定点，不稳定；		
整改要求	1. 现场整理； 2. 增加多个固定点；		
检查人	张建新	施工项目部 签收人/日期	沙 2019.7.16
整改情况	已整改 整改负责人：沙 日期：2019 年 7 月 16 日		
复查意见	已整改 复查人：张建新 日期：2019 年 7 月 16 日		






整理电缆



搭设脚手架



固定脚手板



现场检查