

监理检查记录表

编号: 15

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 08 月 07 日	检查地点	光伏区(22#)
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	深入排查治理安全事故隐患, 确保人身、电网、设备安全, 针对目前持续高温, 检查施工单位高温天气作业保护措施, 确保迎峰度夏; 结合实际在全站范围内开展专项安全检查活动, 监理项目部主要检查以下要点: 1、重点检查现场作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素; 2、重点检查施工单位高温天气作业保护措施; 3、重点检查光伏区, 夜间施工保护措施和安全文明施工情况。		
存在问题	1. 没有夜间施工措施; 2. 施工人员未戴安全帽, 个别人员光背施工; 3. 透明彩钢瓦没有防护, 照明亮度不能满足安全和质量要求。		
整改要求	1. 制定夜间施工方案; 2. 佩戴安全帽、禁止光背施工; 3. 增加现场照明器材, 透明彩钢瓦做好防护, 防止人员坠落。		
检查人	张惠忠	施工项目部 签收人/日期	ia 2019.8.7
整改情况	已下监理通知单通知单。 现场部分已整改 整改负责人: ia 日期: 2019 年 8 月 7 日		
复查意见	进场整改 复查人: 张惠忠 日期: 2019 年 8 月 7 日		

