

监理检查记录表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 17

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 08 月 30 日	检查地点	光伏区(蔬菜)、材料加工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施, 深入排查治理安全事故隐患, 结合实际在全站范围内再次开展专项安全检查活动, 监理项目部主要检查以下要点: 1、重点检查现场作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素; 2、重点检查作业现场内外围栏设置是否规范作业过程是否失去安全带保护、设施是否存在隐患; 3、项目部是否存在安全隐患。		
存在问题	1. 施工人员作业前没有进行安全交底; 2. 31#个别施工人员抽烟、没有戴安全帽; 3. 项目部脏乱差, 存在火灾等安全隐患。		
整改要求	1. 必须进行班前技术、安全交底; 2. 立即佩戴安全帽; 3. 进行清理整改, 杜绝事故发生。		
检查人	张惠忠	施工项目部 签收人/日期	江少 2019.8.30
整改情况	整改负责人: 江少 日期: 2019 年 8 月 30 日		
复查意见	复查人: 张惠忠 日期: 2019 年 8 月 30 日		





施工间抽烟



蔬菜区爬梯没有防护



个别施工人员未戴安全帽



项目部脏乱差