

监理检查记录表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 19

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 12 日	检查地点	光伏区(蔬菜)、材料加工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施, 深入排查治理安全事故隐患, 结合实际在全站范围内开展专项安全检查活动, 监理项目部主要检查以下要点: 1、重点检查现场作业人员, 吊装设备, 人员组织, 施工环境等方面的不安全因素; 2、重点检查作业现场内外围栏设置是否规范作业过程是否失去安全带保护, 设施是否存在隐患; 3、临时用电是否安全规范。		
存在问题	1. 进入配电房区域没有安全交底; 2. 21#屋面临边防护时, 临时用电配电箱没有盖板; 3. 蔬菜区配电房, 开网柜基础施工时 1 人未戴安全帽;		
整改要求	1. 现场进行安全交底; 2. 规范用电, 完善用电实施; 3. 文明施工, 规范要求, 现场佩戴安全帽。		
检查人	张进忠	施工项目部 签收人/日期	226 2019.9.12
整改情况	已整改 整改负责人: 2019.9.12 日期: 2019年9月12日		
复查意见	已整改 复查人: 张进忠 日期: 2019年9月12日		





临边防护时配电箱没有盖板

未戴安全帽



临时用电检查

整改后佩戴安全帽