

监理检查记录表

工程名称：蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：2/

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 27 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检 查情况简 述	落实国庆节安全专项检查，结合实际在全站范围内开展专项安全检查活动， 业主项目部、监理项目、EPC 项目部联合检查以下要点：		
	2019 年国庆节放假计划表		
	项目名称：蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目		
	施工单位：五洋电力建设股份有限公司		
	国庆节放假日期	2019.09.27	
	节后复工日期	2019.10.08	
	施工单位负责人（签字盖章）：		
	附件 2：		
	值班人员名单		
	项目名称：蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目		
施工单位：五洋电力建设股份有限公司			
姓名	年龄	联系方式	应急联系人
汪杰	31	13625549870	18855189555
高鹤	35	19942565999	18855189555

注：值守人员每日向施工单位负责人汇报现场情况，如遇突发情况需第一时间联系相关负责人。

2019年国庆节安全专项检查表

项目名称:	蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目	项目负责人:	汪杰
检查人员:	刘雪亮 张建忠 汪杰		
项目类别	检查重点	检查结果 是 否	整改情况
分布式项目	项目完工后临时脚手架是否已拆除	√	
	在建项目临时脚手架是否牢固，出入口是否已封闭	√	
	临边防护措施是否可靠	√	
	爬梯固定是否牢靠	√	
	屋面天沟杂物是否已清理		√ 未完成
	屋面是否存在漏水	√	
	屋面材料设备是否已清理完毕		√ 未完成
	屋面支架、组件是否已固定牢靠	√	
	组件接地是否已完成		√ 未完成
	电缆头（包括公母接头）是否安装良好	√	
	桥架是否固定牢靠	√	
	电缆沟是否已回填	√	
	危险点部位是否设置明显警示标识和禁止标识	√	
材料管理	甲供设备出入库及保管手续是否齐全	√	
	剩余支架、组件、电缆等是否统一堆放整齐，有专人看管	√	
	并网项目废旧物资是否已处理，并按规定上交公司		√ 未完成
电站运行	一二次设备运行是否良好	√	
	箱变运行是否良好	√	
	汇流箱运行是否良好	√	
	发电设备通讯是否畅通	√	
	已运行设备安全警示标识是否齐全	√	
	未投运设备是否已挂设警示标牌	√	
	运维值班人员是否已落实	√	
其他	临时用电设施是否已拆除，施工用电开关是否已分闸	√	

	生活用电线路无老化、电器设备及开关漏电保护装置齐全	√		
	现场消防管理是否规范, 是否配备灭火器等消防设施	√		
	在建项目施工单位是否已安排人员值班	√		
	是否建立值班人员档案信息, 值班人员是否已购买意外伤害保险	√		
	值班人员是否有高血压、心脏病等或年龄超过60岁的工人	√		
	冬季是否做好防滑、防冻、取暖措施	√		
	值班人员是否已进行安全培训及交底	√		
	办公和宿舍内通风是否良好	√		
	宿舍内是否有燃烧煤炭取暖, 是否会有一氧化碳中毒危险	√		
	工程交通车辆是否已检查良好, 并停放可靠	√		
存在问题	1. 部分问题有待假日后整改。			
整改要求	对照问题一一整改。			
检查人	刘学军 张立忠 1/20	施工项目部 签收人/日期	江少 2019-9-27	
整改情况	整改情况良好. 整改问题. 整改后及时整改 整改负责人: 江少 日期: 2019 年 9 月 27 日			
复查意见	整改合格 复查人: 张立忠 日期: 2019 年 9 月 27 日			

