

监理检查记录表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目


编号: 25

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 11 日	检查地点	光伏区(水果、蔬菜)
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	结合正泰过程验收, 在全站范围内开展安全、质量检查活动, 主要检查以下要点: 1、施工质量环境等方面的影响因素; 2、检查是否按图施工和按规范要求执行; 3、现场施工质量问题。		
存在问题	1. B01、B02、B04、B05、B07、B10 并网柜出线不能满足规范要求。 2. 31#接地扁铁搭在电缆穿管上。 3. 个别施工人员未戴安全帽、高处作业未系安全带。		
整改要求	要求按图施工, 对上述问题尽快整改。		
检查人	张忠忠	施工项目部 签收人/日期	12月 2019.11.11
整改情况	部分已经整改。 240出线已和设计沟通出方案。 整改负责人: 12月 日期: 2019 年 11 月 11 日		
复查意见	并网柜240出线电缆, 确论后开始施工。 复查人: 张忠忠 日期: 2019 年 11 月 11 日		






MC4 压接未戴安全带



整改前未戴安全带，无安全带



整改后



接地扁铁压在电焊网上