

监理检查记录表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目


编号: 005

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 04 月 8 日	检查地点	32#屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为认真落实安全生产管理要求, 结合春季特点, 在全站区域内全面开展春季安全生产大检查, 确保年度安全生产目标实现, 监理项目部主要检查以下要点: 1) 施工现场的生产生活用电、机械、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求; 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况; 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求; 5) 对施工现场临时接地情况。		
存在问题	1. 屋顶彩钢瓦安全防护不到位, 没有明显安全标识标牌; 2. 施工区域没有安全监护人员; 3. 配电箱没有接地线。		
整改要求	1. 按要求做好安全防护及标识标牌; 2. 增加安全监护人员; 3. 配电箱安装接地线。		
检查人	张建忠	施工项目部 签收人/日期	汪杰 4.8
整改情况	现场已整改 整改负责人: 刘健 日期: 2019 年 4 月 8 日		
复查意见	部分整改。 复查人: 刘健 日期: 2019 年 4 月 8 日		





早班会



安全用电检查



整改



整改完成



标识



警示线