

监理检查记录表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 006

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 04 月 18 日	检查地点	蔬菜区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为认真落实安全生产管理要求,结合春季特点,在全站区域内全面开展春季安全生产大检查,确保年度安全生产目标实现,监理项目部主要检查以下要点: 1) 施工现场的生产生活用电、机械、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求; 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况; 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求; 5) 对施工现场临时接地情况。		
存在问题	1. 屋顶彩钢瓦安全防护不到位,没有明显安全标识标牌; 2. 30#、31#、32#屋顶爬梯存在安全隐患; 3. 电缆沟施工中,部分施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	1. 按要求做好安全防护及标识标牌; 2. 对爬梯进行加固或替换; 3. 立即佩戴安全帽。		
检查人	张建忠	施工项目部 签收人/日期	汪杰 4.18
整改情况	部分整改 整改负责人: 刘俊 日期: 年 月 日		
复查意见	做好安全工作,继续整改 复查人: 张建忠 日期: 2019 年 4 月 18 日		






爬梯踏步焊接不牢固



爬梯锈蚀严重




爬梯没有护栏



施工人员未佩戴安全帽



施工人员未佩戴安全帽



施工垃圾未清理