

监理检查记录表


工程名称：蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号:006


施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 05 月 17 日	检查地点	水果区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为认真落实安全生产管理要求，在全站区域内全面开展安全生产大检查，确保年度安全生产目标实现，监理项目部主要检查以下要点： 1) 施工现场的生产生活用电、机械、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查； 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求； 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况； 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求； 5) 对施工现场临时接地情况。		
存在问题	1. 屋顶彩钢瓦、屋顶周边安全防护不到位，没有明显安全标识标牌； 2. 檩条加固时，安全网防护不到位； 3. 部分施工人员作业时未佩戴安全帽。		
整改要求	1. 按要求做好安全防护； 2. 替换旧的安全网； 3. 立即佩戴安全帽。		
检查人	张建忠	施工项目部 签收人/日期	汪杰 2019.5.17
整改情况	整改 整改负责人：汪杰 日期：2019 年 5 月 17 日		
复查意见	部分整改 复 查 人：张建忠 日期：2019 年 5 月 18 日		




领导检查



早班会



彩钢瓦警示带



屋顶周边警示带



旁站



巡视检查