

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW 编号: GFDZJBM14-02

施工单位	江苏中天科技工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.3.27	检查地点	喜临门光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 喜临门光伏区光伏支架檩条、夹具、角铝等材料到货。 2. 现场运输货车一台, 施工单位组织卸货, 叉车一台。			
存在问题	1. 现场施工人员未戴安全帽。 2. 高空作业人员未戴安全防护工具。 3. 临时卸货区域未设临时警示线。			
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。 2. 高空作业人员必须安全防护工具。 3. 临时卸货区域须设临时警示线安排专人看护。			
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	李玲 3.28
整改情况	以整改完成 整改负责人: 李玲 日期: 3.28			
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期: 2019.3.29 			

