

监理检查记录表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门2.8944MW 编号：GFDZJBM14-04

施工单位	江苏中天科技工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2019.4.2	检查地点	喜临门光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。				
存在问题	1. 个别夹具螺丝未按要求穿丝 2. 个别施工人员未正确佩戴安全防护具。				
整改要求	1. 夹具螺丝必须按要求穿丝。 2. 施工人员须正确佩戴安全防护具。				
检查人	李天、任远威		施工项目部 签收人/日期	李天 2019.4.3	
整改情况	以整改完毕 整改负责人：李天 日期：2019.4.3				
复查意见	整改完毕 复查人：李天 日期：2019.4.4 				

