


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-青临门 2.8944MW 编号: GFDZJBM14-05

施工单位	江苏中天科技工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.14	检查地点	7#厂房屋面光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理. 施工项目部安排相关人员定期检查施工现场.			
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 施工现场垃圾等物品未及时清理			
整改要求	1. 施工人员进入施工区域, 必须戴安全帽. 2. 施工垃圾必须统一堆放, 及时清理.			
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	 2019.4.14
整改情况	已整改. 整改负责人:  日期 4.15			
复查意见	整改完毕  复查人:  日期 2019.4.16			

