

监理检查记录表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW 编号: GFDZJBM14-06

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 04 月 19 日	检查地点	喜临门光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	今日由业主项目牵头,恒大家居联盟产业园光伏发电项目三家施工单位与监理项目部主要检查以下要点: 1) 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设备及现场施工等进行全面安全、质量检查; 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求; 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况,施工现场防护临边情况; 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求;		
存在问题	1. 施工人员安全帽佩戴不规范; 2. 组件安装人员未按要求佩戴防护手套。		
整改要求	1. 按要求规范佩戴安全帽; 2. 组件安装人员须按要求佩戴防护手套。		
检查人	李云、	施工项目部 签收人/日期	李 明 4.19
整改情况	以整改 整改负责人: 李明 日期: 2019 年 4 月 20 日		
复查意见	整改完毕 复 查 人: 李云 日期: 2019 年 4 月 22 日		





业主方、施工方、监理方三方共同检查喜临门 7#厂房屋面光伏组件安装情况（一）



业主方、施工方、监理方三方共同检查喜临门 7#厂房屋面光伏组件安装情况（二）

