


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW 编号：GFDZJBM14-07

施工单位	江苏中天科技工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2019.04.23	检查地点	喜临门光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专人定期检查施工现场。				
存在问题	1. 个别夹具，螺丝垫片未按要求按装。 2. 个别施工人员未正确佩戴安全帽。				
整改要求	1. 夹具螺丝垫片必须按相关要求按装。 2. 施工人员必须正确佩戴安全帽。				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	 4.23	
整改情况	以整改完毕 整改负责人  日期 4.24				
复查意见	整改完毕 复查人  日期 2019.04.25				

