




监 理 检 查 记 录 表

工程名称:兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW

编号:GFDZJBM14-08

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2019 年 5 月 6 号	检查地点	喜临门光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	机械运转正常,临时用电合理.施工项目 部安排专职人员定期检查施工现场		
存在问题	1. 电缆桥架搬运过程中存在边角磕碰变形 2. 个别施工人员未戴安全帽		
整改要求	1. 电缆桥架搬运过程中要做到轻拿轻放 2. 施工人员进入施工区域必须戴安全帽		
检查人	任远威	施工项目部 签收人/日期	 2019.5.6
整改情况	 整改负责人:  日期 5.7		
复查意见	已整改 复查人:  日期 5.8		

