


监 理 检 查 记 录 表

工程名称:兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW

编号:GFDZJBM14-09

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 5 月 13 号	检查地点	喜临门 7#屋面光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电合理.施工项目部安排专人定期检查施工现场		
存在问题	1.屋面天沟内施工垃圾过多,造成天沟堵塞 2.光伏组件上存在杂物		
整改要求	1.安排专人清理天沟内施工垃圾 2.光伏组件上禁止乱放杂物		
检查人	任远威	施工项目部 签收人/日期	 2019.5.13
整改情况	 整改负责人:  日期 2019.5.15		
复查意见	整改完毕 复查人:  日期 2019.5.15		