



监 理 检 查 记 录 表

工程名称:兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW

编号:GFDZJBM14-10

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 5 月 29 号	检查地点	喜临门光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电合理,施工现场防暑降温药物配备合理 施工项目部安排专业人员定期检查施工现场		
存在问题	箱变基础周围土方未填平,且存在预埋管存在外漏现象		
整改要求	监理单位要求施工人员进行土方回填,确保预埋管件无外漏现象		
检查人	任远威	施工项目部 签收人/日期	 2019.5.29
整改情况	整改完成 整改负责人:  日期 2019.5.30		
复查意见	整改完毕 复查人:  日期 2019.5.30		