

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YTHY-02

|           |                                                                                                |                 |                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 施工单位      | 山东昱兴电力有限公司                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力<br>工程监理有限<br>公司 |
| 检查时间      | 2019. 4. 1                                                                                     | 检查地点            | 施工厂区                   |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                        |
| 施工及检查情况简述 | 6人绑扎设备基础钢筋, 绑扎立柱钢筋时, 没有按照施工规范要求.                                                               |                 |                        |
| 存在问题      | 立柱钢筋没有与底层面筋连接.                                                                                 |                 |                        |
| 整改要求      | 立柱钢筋与底层面筋连接牢固.                                                                                 |                 |                        |
| 检查人       | 王国防                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 宋康 2019. 4. 02         |
| 整改情况      | 整改负责人: 宋康 日期 宋康 2019. 4. 02                                                                    |                 |                        |
| 复查意见      | 复查人: 王国防 日期 2019. 4. 02                                                                        |                 |                        |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。