

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YTHY-

|           |                                                                                                |                 |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 施工单位      | 山东昱兴电力有限公司                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监有限公司 |
| 检查时间      | 2019.5.4                                                                                       | 检查地点            | 厂区屋面          |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |               |
| 施工及检查情况简述 | 对屋面接地扁铁焊接进行检查。                                                                                 |                 |               |
| 存在问题      | 1. 焊缝接口处焊渣未处理<br>2. 发现个别搭接长度不满足要求。<br>3. 焊接时旁边未配置灭火器                                           |                 |               |
| 整改要求      | 1. 要求焊接过程中及时对焊渣进行处理。<br>2. 要求搭接长度不少于双倍搭接。<br>3. 要求焊接时旁边配置灭火器                                   |                 |               |
| 检查人       | 杨新飞                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 杨新飞           |
| 整改情况      | 按要求整改<br>整改负责人: 杨新飞      日期 2019.5.5                                                           |                 |               |
| 复查意见      | 已按要求进行施工。<br>复查人: 杨新飞      日期 2019.5.5                                                         |                 |               |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。