

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YTHY-

施工单位	山东昱兴电力有限公司		监理单位	常州正衡电力 工程监理有限 公司
检查时间	2019.5.9.		检查地点	厂区道路.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检 查情况简 述	对厂区道路安全文明施工检查.			
存在问题	1. 厂区道路路面垃圾废弃石子、杂土太多. 2. 材料摆放凌乱			
整改要求	1. 对道路及时清扫, 不得有垃圾. 2. 对材料进行整理分类, 分类码放.			
检查人	杨和奇	施工项目部 签收人/日 期	杨彭子	
整改情况	按要求整改 整改负责人: 杨彭子 日期 2019.5.9			
复查意见	已按要求整改. 复查人: 杨和奇 日期 2019.5.9.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。