

# 安全检查记录表

项目名称	时代上汽动力电池屋顶 5.7MWP 光伏发电项目	施工单位	中建国信工程建设 有限公司	检查时间	2019年7月1日
检查单位	中建国信工程建设有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
检查项目或部位	1#屋面、pack 车间、开闭所、原料仓屋面及车棚				
参加检查人员	陆天福，王明官，邓明盛				
<p>检查结论及意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原料仓车间屋面临边防护设施已拆除，存在较大安全隐患，要求重新恢复，确保施工安全。</li> <li>2. 电气施工队伍进场未进行安全交底，特种作业人员资质未进行报审。</li> <li>3. 临时配电箱未有三级保护装置，且配电箱门未关。</li> <li>4. 车棚施工现场安装组件的个别工人未佩戴安全帽。</li> <li>5. PACK 车间及仓库的临时上人梯门未锁，存在安全隐患，要求下班后把门锁好。</li> <li>6. 新进施工工人要做好三级安全教育及技术交底并买保险。</li> </ol>					
检查负责人	陆天福	监理负责人	王明官	安全专责	邓明盛