

安全检查记录表

项 目 名称	时代上汽动力电池屋顶 5.7MWP 光伏发电项目	施 工 单 位	中建国信工程建设 有限公司	检 查 时间	2019 年 5 月 12 日
检 查 单位	中建国信工程建设有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
检 查 项 目 或 部 位	1#屋面、pack 车间、开闭所、原料仓屋面				
参 加 检 查 人员	陆天福，汪家骏，邓明盛、刘欢				
检查结论及意见： 1. 原料仓车间屋面无临边防护措施，存在较大安全隐患，夹具安装前需加装防护围栏。 2. 开闭所基础施工区，基坑周围未设置安全警示带。无关人员可随意出入。 3. 1#屋面西侧区剩余施工材料随意堆放，杂物较多，需及时清理。 4. 泵车浇筑施工时未设置安全警示带，无专人监护。					
检 查 负 责 人	陆天福	监 理 负 责 人	汪家骏	安 全 专 责	邓明盛