

安全检查记录表

项 目 名 称	时代上汽动力电池屋顶 5.7MWP 光伏发电项目	施 工 单 位	中建国信工程建设 有限公司	检 查 时 间	2019 年 5 月 27 日
检 查 单 位	中建国信工程建设有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
检 查 项 目 或 部 位	1#屋面、pack 车间、开闭所、原料仓屋面				
参 加 检 查 人 员	陆天福，汪家骏，邓明盛				
检查结论及意见： 1. 原料仓车间屋面无临边防护措施，存在较大安全隐患，夹具安装前需加装防护围栏。 2. 电气施工队伍进场未进场安全交底，特种作业人员资质未进行报审。 3. 临时配电箱未有三级保护装置，且配电箱门未关。 4. 现场无专职安全员。					
检 查 负 责 人	陆天福	监 理 负 责 人	汪家骏	安 全 专 责	邓明盛