

安全检查记录表

项 目 名称	时代上汽动力电池屋顶 5.7MWP 光伏发电项目	施 工 单 位	中建国信工程建设 有限公司	检 查 时间	2019 年 6 月 17 日
检 查 单位	中建国信工程建设有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
检 查 项 目 或 部 位	1#屋面、pack 车间、开闭所、原料仓屋面及车棚				
参 加 检 查 人员	陆天福，王明官，邓明盛				
检查结论及意见： 1. 原料仓车间屋面临边防护措施已拆除，存在较大安全隐患，要求重新恢复。 2. 电气施工队伍进场未进行安全交底，特种作业人员资质未进行报审。 3. 临时配电箱未有三级保护装置，且配电箱门未关。 4. 车棚施工现场吊车吊装区域未设置警戒线，气割现场未配置灭火器，现场油漆工未佩戴安全帽，现场无专职安全员。 5. PACK 车间及仓库的临时上人梯门未锁，存在安全隐患，要求下班后把门锁好。					
检 查 负 责 人	陆天福	监 理 负 责 人	王明官	安 全 专 责	邓明盛