

安全检查记录表

项 目 名 称	时代上汽动力电池屋顶 5.7MWP 光伏发电项目	施 工 单 位	中建国信工程建设 有限公司	检 查 时 间	2019 年 6 月 24 日
检 查 单 位	中建国信工程建设有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
检 查 项 目 或 部 位	1#屋面、pack 车间、开闭所、原料仓屋面及车棚				
参 加 检 查 人 员	陆天福，王明官，邓明盛				
检查结论及意见： 1. 原料仓车间屋面临边防护设施已拆除，存在较大安全隐患，要求重新恢复，确保施工安全。 2. 电气施工队伍进场未进行安全交底，特种作业人员资质未进行报审。 3. 临时配电箱未有三级保护装置，且配电箱门未关。 4. 车棚施工现场油漆工未佩戴安全帽，对地面未做防漆处理。 5. PACK 车间及仓库的临时上人梯门未锁，存在安全隐患，要求下班后把门锁好。					
检 查 负 责 人	陆天福	监 理 负 责 人	王明官	安 全 专 责	邓明盛