


安全检查记录表

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号：ZXPSD-QZKJ-007

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.17	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目现场进行安全专项检查		
存在问题	1、逆变器安装固定不牢靠。 2、材料堆放区域未拉扯安全警戒线和安全警示标志。		
整改要求	1、逆变器安装上墙必须安装牢靠。重新安装。 2、材料堆放区拉好安全警戒线，以免外人进入误伤。		
检查人	李连明 赵富朋	施工项目部 签收人/日期	赵富朋 2019.5.17
整改情况	逆变器重新固定完成 材料堆放区设立安全警戒线及警示标志 整改负责人：赵富朋 日期：2019.5.17		
复查意见	符合安全。 监理单位：李连明 日期：2019.5.17		

材料堆放区域未设置安全警示标志



3号楼逆变器上墙安装不牢靠

