

监理检查记录表

工程名称: 顾中科技 1.71MW 光伏发电项目 编号: ZXPSP-QZKJ-003

|           |                                                                                             |                 |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 北京京东方能源科技有限公司                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2019 年 4 月 12 日                                                                             | 检查地点            | 顾中科技 1 号楼        |
| 检查类型      | <input type="radio"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 2019 年 4 月 12 日由我监理人员巡视顾中科技 1 号楼施工现场时, 发现以下问题                                               |                 |                  |
| 存在问题      | 经检查发现 1 号楼彩钢瓦屋面有个别夹具未紧固。                                                                    |                 |                  |
| 检查结果      | 为保证工程顺利开展, 现要求你单位立即整改, 并报我监理方进行复检。                                                          |                 |                  |
| 检查人       | 李连明                                                                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵富川<br>2019.4.12 |
| 处理意见      | 现场立即整改, 整改完成<br>总包单位整改负责人: 赵富川 日期 2019.4.12                                                 |                 |                  |
| 复查意见      | 整改完成<br>监理单位复查人: 李连明 日期 2019.4.12                                                           |                 |                  |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。