

安全检查记录表

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号: 001

施工单位	上海电气集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 7. 25	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目现场进行专项安全大检查		
存在问题	1、施工现场没有安全警示标识。		
整改情况	1、施工现场已设置安全警示标识。		
检查人	王炳洪 闫宇星	施工项目部 签收人/日期	闫宇星
整改情况	已验收合格 整改负责人: 闫宇星 日期: 2019.7.26		
复查意见	经检查已整改合格。 复查人: 王炳洪 日期: 2019.7.26		