JXM13

监理检查记录表

工程名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目　编号：JSJY-JL-JCJL-04

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>上海电气集团股份有限公司</td><td>监理单位</td><td>常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2019.08.12</td><td>检查地点</td><td>项目现场</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="3">☐巡视　☐定期　☑ 专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="3">台风过后现场项目检查记录：
第 9 号台风“利马奇”过后，监理项目部组织施工单位对现场进行检查，重点复查现场采取的防范措施。

经现场检查，现场屋面工完料净场清，组件等材料设备有防风刮固定措施，防范措施完好，符合要求。有效应对了本次台风的侵袭，台风未对项目产生损失。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>监理措施</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>检查人</td><td>常青 闫宇星</td><td>施工项目部签收人/日期</td><td></td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="3">整改负责人：　　日期</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="3">复 查 人：　　日期</td></tr>
</table>

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。