


监理检查记录表

工程名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号：JSJY-JL-JCJL-06

施工单位	上海电气集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.23	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行 2#厂房加固夹具支架安装和 1#屋面组件安装工作，本周新进一个施工班组共 15 人，施工单位项目部已对新进人员进行技术交底工作，今天监理部组织施工单位对现场进行检查。		
存在问题	1、1#屋面现场垃圾清理不及时； 2、屋面采光带警示标志倾倒。  		
监理措施	现场指出，要求立即改正。		
检查人	常青 闫宇星	施工项目部 签收人/日期	闫宇星
整改情况	已按要求改正。 整改负责人：闫宇星 日期		
复查意见	已改正，符合要求。 复查人：常青 日期：2019.8.23		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。