

监理检查记录表

工程名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号：JSJY-JL-JCJL-07

施工单位	上海电气集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.26	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行 1#屋面组件安装和 2#、3#屋面的支架安装，今天 监理部组织施工单位对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题： 1、1#组件安装五金配件材料重物放在组件上； 2、1#南侧屋面东第三方阵列整齐度偏差严重。 3、屋面上现场垃圾清理不到位，留在安装完成的组件下后期清理困难。		
监理措施	现场指出，要求立即改正。 质量问题已发监理通知单 JSJY-JL-TZD-06。		
检查人	常青 闫宇星	施工项目部 签收人/日期	闫宇星
整改情况	1#组件安装问题将组织人进行整改，加强对现场管理工作。 整改负责人：闫宇星 日期		
复查意见	1#组件安装问题已整改。 复查人：常青 日期 2019.8.28		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。