

监理检查记录表

工程名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号：JSJY-JL-JCJL-10

施工单位	上海电气集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.09.20		检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行直流电缆敷设安装，今天监理部组织施工单位对现场进行检查。			
存在问题	现场存在以下问题： 1、屋面排水沟垃圾未清理； 2、现场工人未带安全帽。  			
监理措施	现场指出，要求立即改正。			
检查人	常青 闫宇星	施工项目部 签收人/日期	闫宇星	
整改情况	按要求整改 整改负责人：闫宇星 日期			
复查意见	整改合格 复查人：常青 日期 2019.09.22			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。