

JXM13

监理检查记录表

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号: JSJY-JL-JCJL-11

施工单位	上海电气集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.09.26	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	临近国庆节假日, 为保证本项目节假日期间安全运行, 今天由我监理单位项目部组织施工单位对本项目现场进行安全文明专项检查, 对检查出的安全隐患立即落实整改, 确保安全。		
存在问题	现场存在以下问题: 1、屋面采光带处警示桩和彩带倾倒, 起不到警示作用, 易产生工人踩踏采光带造成高空坠落的危险; 2、屋面排水沟内垃圾未及时清理, 雨天易堵塞排水口积水。		
监理措施	1、现场指出, 要求立即改正。 2、要求施工单位项目部制定国庆节期间值班表。		
检查人	常青 闫宇星 顾水庆	施工项目部 签收人/日期	闫宇星
整改情况	已按要求整改, 详见附件 整改负责人: 闫宇星 日期		
复查意见	整改良好, 符合要求。 复查人: 常青 日期 2019.09.26		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

3、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。

国庆节节前现场检查整改：

问题	整改前	整改后
排水沟垃圾清理		
采光带警示桩和彩旗设置		

江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

2019 国庆节现场值班表

值班时间	值班人员	值班人员职务	值班人员电话
10.1-10.7	顾水庆	现场施工班组负责人	18962832201
	胡海兵	施工单位物资采购员	18951312363
	闫宇星	项目负责人	15051574652
	注：本项目国庆节期间正常施工 项目值班总负责人：闫宇星		

上海电气集团股份有限公司江苏金源项目部

2019 年 09 月 26 日