

监理检查记录表

工程名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号：JSJT-JL-JCJL-13

施工单位	上海电气集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.10.08	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场正在进行并网柜电缆头制作安装。		
存在问题	现场存在以下问题： 1、个别工人现场吸烟； 2、部分工人未带安全帽。 		
监理措施	现场指出，要求立即改正。		
检查人	常青 闫宇星 顾水庆	施工项目部 签收人/日期	闫宇星
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：闫宇星 日期 10.8		
复查意见	整改完成，符合要求 复查人：常青 日期 2019.10.8		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。