


安全检查记录

项目名称	鑫和阳常州光 阳摩托 6MW 分布式光伏发 电项目	施工单位	湖南鸿泰电 力建设有限 公司	检查时间	2019 年 8 月 23 日
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司 湖南鸿泰电力建设有限公司				
检查项目或 部位	CKH 机加车间				
参加检查人 员	杨振宇、张东东、黄正婷				
检查结论及意见： 经现场监理组织施工单位项目负责人及专职安全员对现在正在施工的 CKH 机加车间、CK 零件车间进行专项安全文明施工检查，现场施工基本能够按照审批通过的专项施工方案进行，但是个别处仍存在安全隐患： 1、机加车间脚手架固定不完善、无防雷接地 2、放好电缆两端未做保护					
					
检查负责人	常德芳	监理负责人	杨振宇	安全负责	罗小琳

