

安全检查记录

项目名称	鑫和阳常州光 阳摩托 6MW 分布式光伏发 电项目	施工单位	湖南鸿泰电 力建设有限 公司	检查时间	2019 年 9 月 13 日
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司 湖南鸿泰电力建设有限公司				
检查项目或 部位	组件安装施工现场				
参加检查人 员	杨振宇、常德芳、杨继运				
检查内容及存在问题： 1: 审查安全技术措施或方案，安全专项方案完整，具有可操作性，机构设置及安全管理 人员配置能满足施工要求； 2: 检查施工安全技术交底、安全教育制度落实情况，交底齐全，制度完善； 3: 施工现场未佩戴安全帽人员较多。 4: 施工现场未设置灭火器。					
检查负责人	黄正婷	监理负责人	杨振宇	安全负责	罗小琳