

夏季安全检查记录表

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号：AQJC-006

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.06.25	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施，深入排查治理安全事故隐患，确保迎峰度夏和防汛期间人身、电网、设备安全，公司结合实际，制定本工作方案，决定在全站范围内开展一次夏季专项安全检查活动，监理项目部主要检查以下要点： 1. 二次接点、电缆接头有无过热。 2. 逆变器、汇流箱等设备防火、异物、螺栓紧固。 3. 重点检查现场作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素。 4. 重点检查作业现场内外围栏设置是否规范作业过程是否失去安全带保护、设施是否存在隐患。		
存在问题	1、厂房逆变器、汇流箱防火泥封堵不严； 2、厂房屋面采光带安全警示带设置不明显； 3、现场垃圾清理不干净，屋面天沟内有杂物；		
整改要求	1、要求立即对逆变器、汇流箱重新进行防火泥封堵； 2、要求对厂房屋面采光带设置安全警示带； 3、要求施工人员立即清理现场垃圾、屋面天沟内杂物；		
检查人	黎建光、叶雪峰、谢书杰、蒋涛	施工项目部 签收人/日期	蒋涛 2019.6.25
整改情况	已按要求整改完 整改负责人：蒋涛 日期 2019.6.26		
复查意见	已整改 复查人：黎建光 日期 2019.6.26		