




夏季安全检查记录表

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号：AQJC-007

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.07.04	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施，深入排查治理安全事故隐患，确保迎峰度夏和防汛期间人身、电网、设备安全，公司结合实际，制定本工作方案，决定在全站范围内开展一次夏季专项安全检查活动，监理项目部主要检查以下要点： 1. 二次接点、电缆接头有无过热。 2. 逆变器、汇流箱等设备防火、异物、螺栓紧固。 3. 重点检查现场作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素。 4. 重点检查作业现场内外围栏设置是否规范作业过程是否失去安全带保护、设施是否存在隐患。		
存在问题	1、厂房逆变器、汇流箱未有带电警示标志； 2、厂房屋面垂直运输物品施工人员未佩戴安全带； 3、个别施工人员未佩戴安全帽；		
整改要求	1、要求对逆变器、汇流箱进行带电警示标志制作； 2、要求立即令其屋面垂直运输物品施工人员佩戴安全带； 3、要求施工人员立即佩戴安全帽；		
检查人	黎建光、叶雪峰、谢书杰、蒋涛	施工项目部 签收人/日期	 2019.7.4
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：  日期 2019.7.5		
复查意见	已整改 复查人：  日期 2019.7.6		