




安全检查记录表

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号：AQJC-002

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.05.20	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对项目现场爬梯安全通道、立面电缆敷设吊装及爬梯安装进行安全专项大检查		
存在问题	1、E 厂房爬梯底部固定件脱落； 2、C 厂房安全通道第一平台处 15*50cm 空洞； 3、C 厂房爬梯平台与厂房连接处无防护措施； 4、防暑药品未放置在专用药箱内；		
整改要求	1、E 厂房爬梯底部固定件重新加固； 2、对 C 厂房安全通道第一平台处 15*50 空洞进行修补； 3、C 厂房爬梯平台与厂房连接处进行安全防护； 4、防暑药品设置专用药箱存放；		
检查人	黎建光、叶雪峰、谢书杰、蒋涛	施工项目部 签收人/日期	 2019.5.20
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：  日期 2019.5.21		
复查意见	已整改 复查人：  日期 2019.5.22		